



N	Bruks- og monteringsanvisning
GB	User- & installation guide
S	Bruks- och monteringsanvisning
FIN	Asennus- ja käyttöohje
D	Gebrauchs - und Montageanleitung
LT	Naudojimo- ir montavimo vadovas
EE	Kasutus- ja paigaldusjuhend
PL	Instrukcja instalacji i użytkowania
RUS	Инструкция по эксплуатации и установке
LV	Lietošanas un uzstādīšanas pamācība

250V - 16A**EN 50066-1 / EN 60309-1**

NORSK	N	DEUTSCH	D
① Han og hun PlugIn kontakten presses helt sammen ved montering, slik at låsekasten kommer i innrep. O-ring kan ikke sees når PlugIn kontakten er korrekt ført sammen.		① Stecker und Kupplung müssen bis zum einrasten zusammengesteckt werden. Bei korrekter Verbindung darf der rote O-Ring nicht mehr sichtbar sein.	
① La pansret kabel gå minimum 5,0cm rett ut fra PlugIn kontakt før den bøyes/bues i en annen retning for å unngå å belaste PlugIn kontakten.		① Die Leitungen müssen an den Steckverbindungen mindestens 5cm gerade verlegt sein um die Kontakte bei evtl. gebogener Leitungsführung zu entlasten.	
② Motorvarmeren 2 må tilkobles med PlugIn forlengerledning, og ikke monteres direkte på Y-stykket 3. Y-stykke skal aldri kobles direkte på DEFA's motorvarmer, releer eller batteriladere. Fest forlengerledning med vedlagte strips i motorrommet og i kupéen. Ved sammenkopling med Y-stykke skal strips settes på nær PlugIn kontakten på hver enkelt ledning, max 2,0 cm fra PlugIn kontakten.		② Der Motorwärmer 2 muss mit einer Verlängerungsleitung angeschlossen werden. Der Y-Verteiler 3 darf niemals direkt an DEFA's Relais, Batterielader oder Motorwärmer angeschlossen werden !	
OBS! Det må bare brukes originalt DEFA utstyr og ledninger og systemet må bare kobles til godkjent jordet stikkontakt.		Die Verlängerungsleitung mit den beigelegten Kabelbindern im Motorraum und im Innenraum befestigen. Bei Verwendung des Y-Verteilers sollten die Kabelbinder max. 2cm vom PlugIn Kontakt befestigt werden.	

ENGLISH	GB
① Press the PlugIn connector fully in, ensuring that the locking ring is engaged. The O-ring on the PlugIn male contact should not be visible.	① Sujunkite PlugIn jungti taip kad fiksavimo žiedo nesimatyti.
① Do not bend the armoured cable within a distance of 5,0cm from its PlugIn contact.	① Nelenkite šäruvto laidu 5,0 cm atstumu nuo PlugIn jungties.
② The engine pre-heater 2 must be connected to an interconnecting cable, never directly to the Y-connector 3. The Y-connector shall never be connected directly to any engine pre-heaters, battery chargers or relays.	② Variklio šildiklis 2 turi būti sujungtas su jungiančiuoju laidu ir niekada negali būti jungiamas tiesiogiai su Y-jungtimi 3. Y-jungties negalima jungti tiesiogiai prie šildiklių, akumulatoriaus įkrautuvų ar relių.
Use the enclosed cable ties to fit the extension cable in the engine compartment and the interior. Fasten the Y-connector using cables ties max 2,0 cm from the connectors.	Norint prailginti laidą po variklio gaubtu arba transporto priemonės salone, naudokite laidus su sandarinimo žiedu. Privertinkite Y-jungti naudodami laidus ne toliau 2,0 cm nuo jungčių.
NOTE! Only use original DEFA parts and cables and only connect the system into a approved earthed outlets using the DEFA MiniPlug power cable.	DÉMESIO! Naudokite tik originalias DEFA dalis ir laidus. DEFA MiniPlug pajungimo laidą jungti tik į tas rozetes kurios yra su žemiminimu.

SVENSK	S
① Han och hon PlugIn kontakten pressas helt ihop vid montering, så att låsklacken kommer i ingrep. O-ringens ska man inte se när PlugIn kontakten är korrekt ihopsatt.	① Suruge PlugIn ühendused kindlalt kokku, et O-rõngas ei oleks nähtav.
① Låt pansarkabeln gå minimum 5,0cm rakt ut från PlugIn kontakten innan den böjs i en annan riktning för att undgå att belasta PlugIn kontakten.	① Ärge painutage armeeritud kaableid lähemalt, kui 5,0cm PlugIn ühendusest.
② Motorvärmaren 2 ska anslutas med PlugIn skarvkabeln och inte monteras direkt på Y-stycket 3. Y-stycken ska aldrig monteras direkt på DEFA's motorvärmare, reläer eller batteriladdare. Fäst skarvkabeln med bifogat buntband i motorrummet och i kupén. Vid sammankoppling med Y-stycke ska buntband monteras nära PlugIn kontakten på varje kabel max 2,0 cm från PlugIn kontakten.	② Mootoriploki soojendi 2 külge ei tohi Y-adaptoriga 3 otse ühendada vaid seda tuleb teha läbi pikendusuhtme. Sama kehitib ka teiste mootori soojendite, akulaadijate ja releede kohta. Kasutage kaasas olevaid juhtmesiduid, paigaldades pikenduskaablit mootoriruumi ja salongi. Kinnitage Y-adapter kasutades juhtmesiduid mitte lähemalt kui 2,0cm ühenduskohast.
NOTE! Det får bara användas original DEFA tillbehör och kablar. Systemet får endast kopplas till godkänt jordat eluttag.	Kasutage ainult DEFA originaal tarvikuid ja kaableid ning ühendage süsteem maandusega varustatud pistikusse kasutades selleks DEFA MiniPlug võrgukaablit.

SUOMI	FIN
① Plugin liittimet kytetään toisiinsa painamalla, siten että liittimessä oleva lukitusnästä asettuu paikalleen vastakkapaleessa. Kun liitos on puristettu asianmukaisesti yhteen, O-rengasta ei näy.	① Należy pamiętać żeby złącza były odpowiednio ze sobą połączone tak jak to widać na rysunku. O-ring zabezpieczający przed wilgotością znajdujący się na wtyczce powinien być niewidoczny.
① Plug in liittimen jälkeen pannsariaalpin on oltava 5cm suorana ennen kuin sitä taiutetaan mutkalle, näin liitokseen ei tule rasituksia.	① Nie należy zginąć kabli w odległości 5cm od połączeń.
② Moottorinlämmittimeen 2 on kytettävä PlugIn jatkojohdo, siihen EI saa kytkeä suoraan Y-kappaletta 3. Y-kappaletta EI saa kytkeä suoraan moottorinlämmittimeen, akkulaturiin tai relerasiaan/-kappaaleeseen. Jatkojohdot kiinnitetään mukana seuraavilla muovisiteillä moottoritilaan ja matkustamoona. Y-kappaaleesta lähetetään johdot kiinnitetään muovisiteillä noin 2 cm plugin liittimestä.	② Grzałka silnika 2 musi być zawsze podłączona bezpośrednio do przewodu A zgodnie z rysunkiem. Nie dopuszcza się łączenia grzałki bezpośrednio do trójnika 3. Nie można go również łączyć bezpośrednio z innymi urządzeniami jak ładowarka akumulatora lub przekształtnik. Te urządzenia zawsze powinny być podłączone do przewodu A, a w następnej kolejności rozgałęziane.
HUOM! DEFA järjestelmään saa kytkeä vain DEFAn alkuperäisiä johtoja ja tuotteita. Verkkoliitäntäjohdon saa kytkeä vain suojaamoidettuun pistorasiaan.	Korzystaj z dołączonych do zestawu opasek w celu pewnego przy mocowania przewodów DEFA zarówno w komorze silnika jak i we wnętrzu pojazdu. Trójnik 3 należy przy mocować opaskami nie dalej niż 2cm od połączenia.

DEUTSCH	D
① Stecker und Kupplung müssen bis zum einrasten zusammengesteckt werden. Bei korrekter Verbindung darf der rote O-Ring nicht mehr sichtbar sein.	① Die Leitungen müssen an den Steckverbindungen mindestens 5cm gerade verlegt sein um die Kontakte bei evtl. gebogener Leitungsführung zu entlasten.
② Der Motorwärmer 2 muss mit einer Verlängerungsleitung angeschlossen werden. Der Y-Verteiler 3 darf niemals direkt an DEFA's Relais, Batterielader oder Motorwärmer angeschlossen werden !	Der Y-Verteiler 3 darf niemals direkt an DEFA's Relais, Batterielader oder Motorwärmer angeschlossen werden !
Die Verlängerungsleitung mit den beigelegten Kabelbindern im Motorraum und im Innenraum befestigen. Bei Verwendung des Y-Verteilers sollten die Kabelbinder max. 2cm vom PlugIn Kontakt befestigt werden.	Die Verlängerungsleitung mit den beigelegten Kabelbindern im Motorraum und im Innenraum befestigen. Bei Verwendung des Y-Verteilers sollten die Kabelbinder max. 2cm vom PlugIn Kontakt befestigt werden.

LIETUVIŠKAI	LT
① Sujunkite PlugIn jungti taip kad fiksavimo žiedo nesimatyti.	① Sujunkite PlugIn jungti taip kad fiksavimo žiedo nesimatyti.
① Nelenkite šäruvto laidu 5,0 cm atstumu nuo PlugIn jungties.	① Nelenkite šäruvto laidu 5,0 cm atstumu nuo PlugIn jungties.
② Variklio šildiklis 2 turi būti sujungtas su jungiančiuoju laidu ir niekada negali būti jungiamas tiesiogiai su Y-jungtimi 3. Y-jungties negalima jungti tiesiogiai prie šildiklių, akumulatoriaus įkrautuvų ar relių.	② Variklio šildiklis 2 turi būti sujungtas su jungiančiuoju laidu ir niekada negali būti jungiamas tiesiogiai su Y-jungtimi 3. Y-jungties negalima jungti tiesiogiai prie šildiklių, akumulatoriaus įkrautuvų ar relių.
Norint prailginti laidą po variklio gaubtu arba transporto priemonės salone, naudokite laidus su sandarinimo žiedu. Pritvirtinkite Y-jungti naudodami laidus ne toliau 2,0 cm nuo jungčių.	Norint prailginti laidą po variklio gaubtu arba transporto priemonės salone, naudokite laidus su sandarinimo žiedu. Pritvirtinkite Y-jungti naudodami laidus ne toliau 2,0 cm nuo jungčių.
DÉMESIO! Naudokite tik originalias DEFA dalis ir laidus. DEFA MiniPlug pajungimo laidą jungti tik į tas rozetes kurios yra su žemiminimu.	DÉMESIO! Naudokite tik originalias DEFA dalis ir laidus. DEFA MiniPlug pajungimo laidą jungti tik į tas rozetes kurios yra su žemiminimu.

EESTI	EE
① Suruge PlugIn ühendused kindlalt kokku, et O-rõngas ei oleks nähtav.	① Suruge PlugIn ühendused kindlalt kokku, et O-rõngas ei oleks nähtav.
① Ärge painutage armeeritud kaableid lähemalt, kui 5,0cm PlugIn ühendusest.	① Ärge painutage armeeritud kaableid lähemalt, kui 5,0cm PlugIn ühendusest.
② Mootoriploki soojendi 2 külge ei tohi Y-adaptoriga 3 otse ühendada vaid seda tuleb teha läbi pikendusuhtme. Sama kehitib ka teiste mootori soojendite, akulaadijate ja releede kohta.	② Mootoriploki soojendi 2 külge ei tohi Y-adaptoriga 3 otse ühendada vaid seda tuleb teha läbi pikendusuhtme. Sama kehitib ka teiste mootori soojendite, akulaadijate ja releede kohta.
Kasutage kaasas olevaid juhtmesiduid, paigaldades pikenduskaablit mootoriruumi ja salongi. Kinnitage Y-adapter kasutades juhtmesiduid mitte lähemalt kui 2,0cm ühenduskohast.	Kasutage kaasas olevaid juhtmesiduid, paigaldades pikenduskaablit mootoriruumi ja salongi. Kinnitage Y-adapter kasutades juhtmesiduid mitte lähemalt kui 2,0cm ühenduskohast.
Kasutage ainult DEFA originaal tarvikuid ja kaableid ning ühendage süsteem maandusega varustatud pistikusse kasutades selleks DEFA MiniPlug võrgukaablit.	Kasutage ainult DEFA originaal tarvikuid ja kaableid ning ühendage süsteem maandusega varustatud pistikusse kasutades selleks DEFA MiniPlug võrgukaablit.

POLSKI	PL
① Należy pamiętać żeby złącza były odpowiednio ze sobą połączone tak jak to widać na rysunku. O-ring zabezpieczający przed wilgotością znajdujący się na wtyczce powinien być niewidoczny.	① Należy pamiętać żeby złącza były odpowiednio ze sobą połączone tak jak to widać na rysunku. O-ring zabezpieczający przed wilgotowością znajdujący się na wtyczce powinien być niewidoczny.
② Grzałka silnika 2 musi być zawsze podłączona bezpośrednio do przewodu A zgodnie z rysunkiem. Nie dopuszcza się łączenia grzałki bezpośrednio do trójnika 3. Nie można go również łączyć bezpośrednio z innymi urządzeniami jak ładowarka akumulatora lub przekształtnik. Te urządzenia zawsze powinny być podłączone do przewodu A, a w następnej kolejności rozgałęziane.	② Grzałka silnika 2 musi być zawsze podłączona bezpośrednio do przewodu A zgodnie z rysunkiem. Nie dopuszcza się łączenia grzałki bezpośrednio do trójnika 3. Nie można go również łączyć bezpośrednio z innymi urządzeniami jak ładowarka akumulatora lub przekształtnik. Te urządzenia zawsze powinny być podłączone do przewodu A, a w następnej kolejności rozgałęziane.
Korzystaj z dołączonych do zestawu opasek w celu pewnego przy mocowania przewodów DEFA zarówno w komorze silnika jak i we wnętrzu pojazdu. Trójnik 3 należy przy mocować opaskami nie dalej niż 2cm od połączenia.	Korzystaj z dołączonych do zestawu opasek w celu pewnego przy mocowania przewodów DEFA zarówno w komorze silnika jak i we wnętrzu pojazdu. Trójnik 3 należy przy mocować opaskami nie dalej niż 2cm od połączenia.
WUGAWA! Należy używać tylko oryginalnych części DEFA, a system podłączać tylko do instalacji elektrycznych posiadających uziemienie.	WUGAWA! Należy używać tylko oryginalnych części DEFA, a system podłączać tylko do instalacji elektrycznych posiadających uziemienie.

РУССКИЙ

RUS

① Полностью вставьте штекер в розетку, убедившись, что запорное кольцо вошло в зацепление. Уплотнительное кольцо, установленное на штекере, не должно быть видно.

② Не изгибайте армированный кабель на расстоянии менее 5,0 см от его разъемного соединения.

③ Подогреватель двигателя **Z** должен подключаться к соединительному кабелю, но никогда непосредственно к штекеру. Штекер никогда не должен напрямую соединяться с любыми подогревателями двигателя, зарядными устройствами или реле.

Используйте прилагаемые кабельные стяжки для закрепления удлинителя в моторном отсеке и в салоне автомобиля. Закрепите штекер с помощью кабельных стяжек на расстоянии не более 2,0 см от места соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Используйте только оригинальные детали и кабели компании DEFA и подключайте систему только к утвержденным заземленным выходам с использованием силового кабеля MiniPlug компании DEFA.

LATVIEŠU

LV

① Iespiедiet PlugIn spraudni līdz galam, lai nodrošinātu to, ka slēdzošais gredzens noslēdzas. Blīvgrēzenam (O-ring) uz PlugIn kontakta nav jābūt redzamam.


② Nelokiet armēto kabeli 5,0cm attālumā no PlugIn kontakta.

③ Motora sildelements **Z** ir jāpievieno pie pagarinošā kabeļa un nekad ne tieši pie Y-sadalītāja **C**. Y-sadalītāju nekad nedrīkst tieši pievienot pie motora sildelementa, akumulatora lādētāja vai releja.


Lietojiet klāt pievienotos kabeļu stiprinājumus, lai nostiprinātu kabeļus automobiļa motora telpā un salonā. Nostipriniet Y-sadalītāju, lietojot stiprinājumus maksimāli 2,0 cm attālumā no spraudņiem.

PIEZĪME! Lietojiet tikai oriģinālās DEFA rezerves daļas un kabeļus, un pievienojiet sistēmu tikai pie sazemētām un sertificētām 220V ligzdām, lietojot DEFA MiniPlug barošanas vadu.

1



2



0

DEFA Plugin



DEFA
www.defa.com